

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	RU560
Farbe	Blau
Größenbereich	7-10
	Milchsaft
Griff	Rutschfest
Futter	Baumwoll-Flock

EIGENSCHAFTEN

Chemikalienbeständig: Erreicht die chemische Beständigkeit des Typs A gemäß EN ISO 374-1 zum Schutz gegen mindestens 6 verschiedene Chemikalien
Bietet Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien und Reinigungsmitteln

Packen: Rutschfestes Muster auf der Handfläche verbessert den Grip

Länge: 33cm

Abriebfest: Bietet eine gute Beständigkeit gegen Abriebgefahren

Primäres Beschichtungspolymer: Milchsaft

Virus/Nicht-Virenstandard: Entspricht den Anforderungen der EN ISO 374-5 zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

SEKTOREN

Lebensmittelherstellung und -zubereitung • Hausmeisterlich • Abfallwirtschaft und Kommunen

NORMEN

Tested to European standards EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 & EN ISO 374-5

Tested in compliance with Commission Regulation (EU) No 10/2011 for Food contact

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards



PPE CAT III

0598



AKLMN
PST



1010X



**UK
CA**

VORSICHT

Enthält Latex, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.
Enthält Beschleunigerchemikalien, die bei sensibilisierten Personen Hautreizungen und Kontaktdermatitis vom Typ IV verursachen können.

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen.
Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-

VERPACKEN

12 Paar pro Beutel
48 Beutel pro Karton
100 Kisten pro Palette

Größe	Äußere Verpackung Barcode
7	05010699820044
8	05010699820051
9	05010699820068
10	05010699820075

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-